

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KIỂM SOÁT CỬA X7-ID

1- Đăng ký vân tay:

- Bấm * đợi máy báo "tít" 1 hồi dài, bấm #
- Nhập pass: 1234 đợi máy báo "tít" 1 hồi dài
- Bấm 1 để đăng ký vân tay (Máy báo "tít" 1 hồi dài)
- Đặt vân tay 3 lần cho 1 ngón vào sensor – đầu đọc vân tay (mỗi lần sau tiếng "tít" 1 hồi dài)
- Xong bấm * để thoát cài đặt.

2- Xóa vân tay:

- Bấm * đợi máy báo "tít" 1 hồi dài, bấm #
- Nhập pass: 1234 đợi máy báo "tít" 1 hồi dài
- Bấm 2 để vào thao tác xóa (Máy báo "tít" 1 hồi dài)
- Đặt vân tay cần xóa 1 lần
- Xong bấm * để thoát cài đặt.

3- Đổi pass vào cài đặt:

- Bấm * đợi máy báo "tít" 1 hồi dài, bấm #
- Nhập pass: 1234 đợi máy báo "tít" 1 hồi dài
- Bấm 8 để vào mục đổi pass (Máy báo "tít" 1 hồi dài)
- Nhập pass mới (4 ký tự số)
- Nhập lại pass mới
- Xong, bấm * để thoát cài đặt.

4- Xóa tất cả dữ liệu:

- Bấm * đợi máy báo "tít" 1 hồi dài, bấm #
- Nhập pass: 1234 đợi máy báo "tít" 1 hồi dài
- Bấm 9 để vào mục xóa, bấm tiếp 9 để xóa (Máy báo "tít" 1 hồi dài)
- Xong, bấm * để thoát cài đặt.

5- Reset lại pass admin khi không nhớ pass cũ:

- Tháo mặt sau của máy ra (Tháo nắp sau của máy X7)
- Bấm 03 lần vào nút ở mặt sau, khoảng 30 giây sau máy báo "tít" 1 hồi dài thì vào theo pass mặc định (Đã reset xong pass, pass mặc định là 1234)